

E7 storingsanalyse Tundra 2019 AS.....HRA-CL






De display op de binnenunit geeft E7 aan en de Error

LED op de printplaat van de buitenunit knippert 15 keer

Alleen deze combinaties zijn mogelijk:

AS25TADHRA-CL – 1U25BEEFRA
AS35TADHRA-CL – 1U35MEEFRA
AS50TDDHRA-CL – 1U50MEEFRA
AS68TEBHRA-CL – 1U68REMFRA





E7 storingsanalyse Tundra 2019 AS.....HRA-CL

